

Додаток 3  
до протоколу № 5 засідання комісії з питань придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) ЗЗСО

Аналіз

проектної документації щодо визначення відповідності стандартам та технічним вимогам (Кодекс усталеної практики 4:2024 «Настанова з проектування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування», який прийнято наказом Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 25 березня 2024 року № 98)

Назва проекту	Загальні висновки	Рекомендації
<b>Технологічна модель «базова кухня»</b>		
Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні із заміною технологічного обладнання Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, що знаходиться за адресою вулиця Шкільна, 24, с. Ревне, Бориспільський район Київська область	Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень зберігання сировини, розташування приміщень попередньої обробки сировини, а також в частині організації руху чистого посуду. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду	1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024 2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 128,672 тис. грн.
Капітальний ремонт будівлі (харчоблок) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім.І.Ф. Момота Черкаської міської ради	Проект відповідає вимогам Кодексу 4:2024	

Черкаської області по вул. Олени Теліги, 15 в м. Черкаси		
Капітальний ремонт харчоблоку Сумського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Сумської міської ради за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 76	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень для зберігання сировини, а також в частині організації руху чистого посуду. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</li> <li>2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими з урахуванням зазначеної кількості учасників навчального процесу. Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</li> <li>3. До кошторису включені кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024</li> <li>2. Сформувати у відповідності до зазначеної моделі організації харчування специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання</li> <li>3. Звернути увагу на включення Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами(I) - 1212,732 тис.грн.</li> <li>4. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальнувартість у розмірі 197,508 тис. грн.</li> </ol>
Капітальний ремонт харчоблоку в ЗЗСО№4 по вул. Ізмаїльська, 130, м. Білгород-Дністровський, Одеської області.Коригування	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог НАССР в частині організації руху персоналу, в частині організації приміщень зберігання сировини, а також в частині організації руху чистого посуду. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</li> <li>2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024</li> <li>2. Сформувати у відповідності до зазначеної моделі організації харчування специфікацію технологічного обладнання згідно вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання</li> </ol>

	<p>зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими з урахуванням зазначеної кількості учасників навчального процесу, відсутнє посудомийне обладнання та недостатня кількість холодильного обладнання. Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 15,744 тис. грн.</p>
<p>Реконструкція приміщень харчоблоку у школі № 147 ДМР, м. Дніпро</p>	<p>1. У технічному завданні на проектування відсутні:  - вимоги до технологічного обладнання у відповідності додатку Б ""Перелік обладнання, пристосувань та матеріалів"" Кодексу 4:2024;  - розрахунки кількості необхідного технологічного обладнання у відповідності додатку В "Кількість необхідного обладнання для комплектування харчоблоків" Кодексу 4:2024.  Відсутність прописаних вимог до технологічного обладнання може створювати ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>1. Додати до технічного завдання вимоги до технологічного обладнання у відповідності додаткам Б-В Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання  2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 399,882 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт харчоблоку Сарненського ліцею №1 Сарненської міської ради по вул. Чорновола, 1 у м. Сарни Рівненської області</p>	<p>1. У технічному завданні на проектування відсутні:  - вимоги до приміщень у відповідності додатку А "Склад та площі харчоблоків" Кодексу 4:2024;  - вимоги до технологічного обладнання у відповідності додатку Б "Перелік обладнання, пристосувань та матеріалів" Кодексу 4:2024;  - розрахунки кількості необхідного технологічного обладнання у відповідності додатку В</p>	<p>1. Додати до технічного завдання вимоги до приміщень харчоблоку та технологічного обладнання у відповідності додаткам А-В Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання  2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну</p>

	<p>"Кількість необхідного обладнання для комплектування харчоблоків" Кодексу 4:2024. Відсутність прописаних вимог до приміщень може створювати ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</p>	<p>вартість у розмірі 165,885 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт харчоблоку у Врадіївському ліцеї №2, по вулиці Івана Врадія, 112 в селищі Врадіївка Первомайського району Миколаївської області.</p>	<p>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень зберігання сировини, а також в частині організації руху чистого посуду. Також відсутні службово-побутові приміщення. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</p> <p>2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими з урахуванням зазначеної кількості учасників навчального процесу. Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024</p> <p>2. Сформувані у відповідності до зазначеної моделі організації харчування специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання</p> <p>3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 258,3 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Старосільського ліцею в с. Старе Село Львівської області</p>	<p>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщення зберігання сировини, а також в частині організації руху столового/кухонного посуду. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</p> <p>2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими . Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024</p> <p>2. Сформувані специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання</p> <p>3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 110,623 тис. грн.</p>

	недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу	
Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні із встановлення нового кухонного обладнання у Великобірківському ліцеї ім. С.Балея	<p>1. Неможливо проаналізувати надані матеріали на предмет технологічних рішень, оскільки не надано для аналізу розділу ТХ. Притому, виходячи із наданих матеріалів, присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень попередньої обробки сировини. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду.</p> <p>2. Технологічне обладнання, зазначене в Локальному кошторисі, частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими . Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>1. Надати для аналізу розділ ТХ капітального ремонту/реконструкції харчоблоку та відповідний Кошторис</p> <p>2. Сформуванати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 відповідно до обраної моделі харчування закладу</p> <p>3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 10 тис. грн.</p>
Капітальний ремонт їдальні початкової школи Іршанського ліцею Житомирської області по вул. Шевченка, 11 смт. Іршанськ Коростенського району Житомирської області	<p>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень для зберігання сировини, а також приміщень попередньої обробки сировини. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду.</p> <p>2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими . Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024</p> <p>2. Сформуванати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання</p> <p>3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи у розмірі 102,955 тис.грн.</p> <p>4. Звернути увагу на включення в кошторис коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва - 297,906 тис.грн.</p>

	недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу	
Капітальний ремонт харчоблоку Маневицького ліцею №1 імені Героя України Андрія Снітка	1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог НАССР в частині зберігання сировини. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду 2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими. Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу	1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024 2. Сформувати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 127,317 тис. грн.
Капітальний ремонт харчоблоку в Павлівському ліцеї Павлівської сільської ради Волинської області в с. Павлівка по вул. Перемоги, 2	В наданих для аналізу матеріалах відсутнє технологічне обладнання. Документація передбачає Капітальний ремонт харчоблоку без оснащення технологічним обладнанням	1. Сформувати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 відповідно до обраної моделі харчування закладу 2. Надати для аналізу розділ ТХ капітального ремонту харчоблоку 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 99,191 тис. грн.
Капітальний ремонт харчоблоку Опорного загальноосвітнього навчального закладу Згурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Згурівської селищної ради Броварського району Київської області за адресою:	1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації процесів попередньої обробки сировини та в частині руху попередньо підготовленої сировини до Зони основного приготування страв. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду.	1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024 відповідно до обраної моделі харчування закладу 2. Сформувати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку

<p>Київська обл., Броварський р-н, смт. Згурівка, вулиця Героїв Майдану, 1</p>	<p>2. Зазначене Технологічне обладнання частково відповідає вимогам додатку Б Кодексу 4:2024. Зокрема є зауваження щодо продуктивності та енергоефективності зазначених моделей теплового обладнання, відсутнє посудомийне обладнання. Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>Б Кодексу 4:2024 відповідно до обраної моделі харчування закладу 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 166,526 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт будівлі (харчблок) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Героїв Майдану, 10 в м. Черкаси</p>	<p>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщення із охолоджувальними шафами, а також в частині руху столового/кухонного посуду. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду. 2. Присутні перевищення зазначених цін на деякі одиниці технологічного обладнання у порівнянні із ринковими цінами щонайменше на 340 тис. грн.</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024 2. Звернути увагу на перевищення зазначених цін на деякі одиниці технологічного обладнання щонайменше на 1130 тис. грн. у порівнянні із ринковими цінами 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 330,3 тис. грн.</p>
<p>"Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №15 Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Берестовська,56"</p>	<p>Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими . Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>1. Сформувати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання 2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 197,495 тис. грн.</p>
<p>Реконструкція приміщень харчоблоку у школі № 46, м. Дніпро</p>	<p>1. У технічному завданні на проектування відсутні: - вимоги до технологічного обладнання у відповідності додатку Б ""Перелік обладнання, пристосувань та матеріалів"" Кодексу 4:2024;</p>	<p>1. Додати до технічного завдання вимоги до технологічного обладнання у відповідності додаткам Б-В Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання</p>

	<p>- розрахунки кількості необхідного технологічного обладнання у відповідності додатку В "Кількість необхідного обладнання для комплектування харчоблоків" Кодексу 4:2024. Відсутність прописаних вимог до технологічного обладнання може створювати ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 398,761 тис. грн.</p>
<p>«Капітальний ремонт харчоблоку в комунальному закладі «Ліцей «Нова українська школа» Кропивницької міської ради, за адресою: бульвар Студентський, 21 , м. Кропивницький» коригування"</p>	<p>1. У технічному завданні на проектування відсутні: - вимоги до технологічного обладнання у відповідності додатку Б ""Перелік обладнання, пристосувань та матеріалів"" Кодексу 4:2024; - розрахунки кількості необхідного технологічного обладнання у відповідності додатку В "Кількість необхідного обладнання для комплектування харчоблоків" Кодексу 4:2024. Відсутність прописаних вимог до технологічного обладнання може створювати ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>1. Додати до технічного завдання вимоги до технологічного обладнання у відповідності додаткам Б-В Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання 2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 177,036 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт харчоблоку Чудельського ліцею, Вирівської сільської ради, Сарненського району, Рівненської області за адресою: Рівненська область, Сарненський район, село Чудель, вул. Шкільна , 9</p>	<p>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень попередньої обробки сировини. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду. 2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, Зокрема є зауваження щодо надмірної продуктивності пароконвекційного обладнання. Зазначена модель</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024 2. Замінити в специфікації 20-ти рівневий пароконвектомат на 10-ти рівневий. Цієї продуктивності буде достатньо для харчоблоку із 100 посадковими місцями в обідній залі</p>



	на 20 років. Присутні ризики надмірного використання електроенергії.	3. Звернути увагу на включення Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва - 326,596 тис.грн. Кошти на формування страхового фонду документації - 3,914 тис.грн. Технічна інвентаризація - 40,000 тис.грн. 4. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 286,154 тис. грн.
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Панківського НВК по вул.Шкільна, 2 в с.Панка Чернівецького району Чернівецької області	1. Неможливо проаналізувати технологічні рішення, оскільки не надано для проведення аналізу розділу ТХ. 2. Зазначене в Коштроисі Технологічне обладнання не відповідає вимогам додатку Б Кодексу 4:2024 в частині теплового, холодильного, електромеханічного та посудомийного обладнання.	1. Надати для проведення аналізу розділ, який містить технологічні рішення (ТХ) 2. Сформулювати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 17,744 тис. грн.
Капітальний ремонт харчоблока в Полонському ліцеї №4 за адресою Хмельницька область, Шепетівський район, м.Полонне, вул.Лесі Українки, 199	Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень зберігання та попередньої обробки сировини. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду.	1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024 2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 364,264 тис. грн. 3. Звернути увагу на включення Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва - 531,162 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення харчоблоку та обідньої зали (під базову кухню) Вознесенського ліцею № 10 Вознесенської міської ради по вул. Костенка, 1, м.	Надане для проведення аналізу Технічне завдання не відповідає моделі організації харчування "Базова кухня". Надане Технічне завдання частково відповідає моделі організації харчування "Опорна кухня"	1. Надати Технічне завдання, яке відповідає моделі організації харчування "Базова кухня" у відповідності до вимог додатків А-В Кодексу 4:2024 2. Звернути увагу на включення Кошти на відрядження працівників будівельних

<p>Вознесенськ, Миколаївської області</p>		<p>організацій на об'єкт будівництва - 420,000 тис.грн. 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 319,8 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт харчоблоку Червоноградського ліцею по вулиці Степана Бандери, 17А в місті Червоноград, Львівської області</p>	<p>1. У технічному завданні на проектування відсутні: - вимоги до приміщень у відповідності додатку А "Склад та площі харчоблоків" Кодексу 4:2024; - вимоги до технологічного обладнання у відповідності додатку Б "Перелік обладнання, пристосувань та матеріалів" Кодексу 4:2024; - розрахунки кількості необхідного технологічного обладнання у відповідності додатку В "Кількість необхідного обладнання для комплектування харчоблоків" Кодексу 4:2024. Відсутність прописаних вимог до приміщень може створювати ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</p>	<p>1. Додати до технічного завдання вимоги до приміщень харчоблоку та технологічного обладнання у відповідності додаткам А-В Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання 2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 225 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт та модернізація їдальні Рожнівського ліцею "Гуцульщина" імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області</p>	<p>1. У технічному завданні на проектування відсутні: - вимоги до приміщень у відповідності додатку А "Склад та площі харчоблоків" Кодексу 4:2024; - вимоги до технологічного обладнання у відповідності додатку Б "Перелік обладнання, пристосувань та матеріалів" Кодексу 4:2024; - розрахунки кількості необхідного технологічного обладнання у відповідності додатку В "Кількість необхідного обладнання для комплектування харчоблоків" Кодексу 4:2024. Відсутність прописаних вимог до приміщень може створювати ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</p>	<p>1. Додати до технічного завдання вимоги до приміщень харчоблоку та технологічного обладнання у відповідності додаткам А-В Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання 2. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 10,68 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт харчоблоку Андрушівського ліцею №2 Андрушівської мської ради</p>	<p>1. У наданій для аналізу документації (додатково надісланий розділ ТХ) присутні зауваження</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу</p>

	<p>щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації процесів зберігання та попередньої обробки сировини, в частині організації миття кухонного та столового посуду, а також в частині організації приміщення для персоналу. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду.</p> <p>2. Зазначене в Кошторисі Технологічне обладнання частково відповідає вимогам додатку Б Кодексу 4:2024. Зокрема є зауваження щодо продуктивності та енергоефективності зазначених моделей теплового обладнання. Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу</p>	<p>4:2024</p> <p>2. Сформувані специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024</p> <p>3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 20,874 тис. грн.</p>
<b>Технологічна модель «опорна кухня»</b>		
<p>"Капітальний ремонт частини приміщень харчоблоку комунального закладу Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №3" по вул. 97-ї Стрілецької дивізії, 6 у м. Кагарлик Київської області".</p>	<p>1. Проект не відповідає формі організації харчування "Опорна кухня", оскільки в розділі ТХ відсутнє технологічне обладнання</p> <p>2. Присутні зауваження щодо дотримання вимог НАССР в частині організації приміщень для зберігання сировини, а також в частині організації руху чистого посуду до Роздаткової лінії. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024</p> <p>2. Сформувані у відповідності до зазначеної моделі організації харчування специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання</p> <p>3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 73,56 тис. грн.</p>
<p>Капітальний ремонт харчоблоку Таращанського академічного ліцею "Успіх" Таращанської міської ради Київської області по вул. Володимира Великого, 32-А</p>	<p>1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог НАССР в частині зберігання сировини.</p> <p>2. Відсутні додаткові приміщення під модель харчування Опорна кухня, а саме зони фасування та пакування готової їжі для закладів доставки</p>	<p>1. Оптимізувати технологічні рішення для забезпечення відповідності вимогам НАССР в частині зберігання сировини</p> <p>2. Оптимізувати технологічні рішення відповідно до моделі харчування Опорна кухня</p>

в м. Тараща Білоцерківського району Київської області	3. Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду 4. Присутні перевищення зазначених цін на деякі одиниці технологічного обладнання у порівнянні із ринковими цінами щонайменше на 380 тис. грн. Присутні ризики пов'язані з ймовірністю неправомірної вигоди під час реалізації проекту.	3. Звернути увагу на перевищення зазначених цін на деякі одиниці технологічного обладнання щонайменше на 380 тис. грн. у порівнянні із ринковими цінами 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 148,506 тис. грн.
Реконструкція харчоблоку Рокитнянського ліцею №2 Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області селище Рокитне вулиця Освіти 1 селище Рокитне Білоцерківського району Київської області	1. Присутні зауваження щодо дотримання вимог критеріям НАССР в частині організації приміщень зберігання сировини, а також в частині організації руху чистого посуду до Роздаткової лінії. Відсутні приміщення, що передбачені для харчоблоку під формат «Опорна кухня». Присутні ризики перехресного забруднення об'єктів санітарного нагляду 2. Технологічне обладнання частково відповідає вимогам Додатку Б Кодексу 4:2024, зокрема зазначені одиниці теплового обладнання є недостатньо продуктивними та енергоощадливими з урахуванням зазначеної кількості учасників навчального процесу. Присутні ризики недостатньої виробничої потужності харчоблоку, які можуть призвести до недостатньої якості готових страв, а також додаткових витрат ресурсів та робочого часу персоналу. Більшість зазначеного електромеханічного обладнання, а також посудомийне обладнання виробництва Республіка Білорусь	1. Додати до технологічного рішення приміщення необхідні для відповідності формату закладу "Опорна кухня" у відповідності до вимог Кодексу 4:2024 2. Оптимізувати технологічні рішення згідно вимогам НАССР та у відповідності до вимог Кодексу 4:2024. 3. Сформувати специфікацію технологічного обладнання у відповідності до вимог додатку Б Кодексу 4:2024 із зазначенням моделей обладнання 3. Звернути увагу на включення вартості розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 441,766 тис. грн.
<b>Технологічна модель «Фабрика-кухня»</b>		
Капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі "Лозівський ліцей №1" Лозівської міської ради Харківської області	Проект відповідає вимогам Кодексу 4:2024	Звернути увагу в кошторисі присутні наступні витрати - автомобільні проїзди у розмірі 1155,891 тис. грн. - благоустрій у розмірі 289,677 тис. грн.

за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 5, будинок 3.		- вартість розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 500,213 тис. грн.
"Капітальний ремонт харчоблоку у Комунальному закладі "Краснопавлівський ліцей" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, Лозівський район, с-ще Краснопавлівка, вул. Шкільна, б/н"	Проект відповідає вимогам Кодексу 4:2024	Звернути увагу в кошторисі присутні наступні витрати - Благоустрій території у розмірі 600,118 тис. грн. - вартість розробки ПКД та проходження експертизи в Загальну вартість у розмірі 448,201 тис. грн.

---